



Quelques points

- Logiciel CAO Open Source
- Logiciel Paramétrique
- http://www.freecadweb.org
- http://forum.freecadweb.org
- https://github.com/FreeCAD







La 3D paramétrique

- Utiliser des cotes à l'échelle 1
- Transformer des dessins 2D en objet 3D





Profilés



• Le « U »









<u>Profilés</u>

• Le « U » aux coins arrondis









Profilés + Rotation selon un axe

- À partir d'un profilé
 - Utilisation d'un axe pour faire le centre de rotation











Traits de construction

- Le trait bleu est invisible
- Il aide à la conception des contraintes











2





3





Développante de cercle

 Possibilité de raccorder deux cercles de tailles différentes











Deux dessins ou plus = 1 objet

- Possibilité de raccorder deux plans
- Cela donne un seul objet





1









See FreeCAD		
	esign Fenetre Alde	
Vue combinée	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Modèle Tâches		
Placement		
Translation : Centre :		
X: 0 mm 🛟 X: 0 mm 🛟		
Y: 0 mm 🗘 Y: 0 mm 🗘		
Z: 20 mm 🛟 Z: 0 mm 🛟		
Rotation :		
Axe de rotation et angle		
Axe: Z		
Angle: 0°		
Appliquer les modifications incrémentielles au p		
Réinitialiser		
Appliquer <u>Annuler</u> <u>OK</u>		
Affichage des propriétes		
2 D	× ·	
Base Placement [(0,00 0,00 1,00); 0 °; (0 mm 0 mm 20		2 v
Label Sketch001		K.
	Sans nom 11 🕱	
		82.43 x 43.23 mm
		18



8 - • FreeCAD										
Fichier Édition Affichage Outils Macro Part Desi	gn <u>F</u> enêtre <u>A</u> ide									
= 🗋 🔛 🚇 💥 🖷 🛍 🍝 🕶 🔶 📼	🕐 🕫 🐿 Part Design 🛫 🗧 🛑 🔳 📝 🕨 🖲 🍳 🥝 👻 🛱 🥞 🥰 🚱 🗸									
🖻 🗄 🗄 🗟 🧊 🔗 🄗 🚿 🏶 🌒										
・ シン・③ - ダ - お口③ - ◎ 1 × X 部目・ アーークエネ=× 日 H I Z ③ 4 → 日 ◎ □ 0 ⊗										
Vue combinée 🛛										
Modèle Tâches										
<u>Annuler</u>										
lissage 🛞										
Sommet/Arête/Ligne/Face Lissage										
Creer le soulde Surrace règliée Ferme										
Affichage des propriétés 🛛 🕅 🗷										
Propriété Valeur										
Base	,									
Placement [(0,00 0,00 1,00); 0 °; (0 mm 0 mm 20 Label Sketch001										
Sketch										
Vue/Données/	🎠 Sans nom : 1* 🗱									



5







Opérations Booléennes

Possibilité de raccorder ou de soustraire
À partir de deux objets





1









😸 – 😐 FreeCAD		
<u>Fichier</u> <u>Édition</u> <u>Affichage</u> <u>Outils</u> <u>Macro</u> <u>Part</u> Desi	ign <u>F</u> enêtre <u>A</u> ide	
📮 🖴 🚨 🕺 🖌 🖷 🛍 🦛 🗸 🖉	🥙 校 🗉 🖿 Part Design 📑 🥚 📰 📝 ⊳ 🗉 💽 🥝 🐼 🗸 🚱 🐨 🚱 🚱 🦿 🚱 🚱	
🖻 🗄 🟦 🗟 🜒 🤣 🧇 🚿 🗣 🌒	🖡 👜 🏩 🎕 😫 = (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	
• 2 5 - 0 - 0 - N I 0 - 0	◎ 1₄ X Z 🖉 • 7 - ⁄ L ヘ = x Δ ↦ I Z O < ┾ 🗗 🗇 🗇 • 0 🕸	
/ue combinée 🛛 🖉		
Modèle Tâches		
 Appliquer Fermer Opération booléenne Union © Différence Intersection Section Première forme Solides Solides © Pad © Pado01 Coques Composés Faces		
Affichage des propriétés	Sans nom : 1* 🗶	, solution and the second s
		82.43 x 43.23 mm
		24





Recopie d'objets

- Recopie en rotation d'un objet
- Cas d'une hélice très simplifiée

Second Se					
<u>Fichier</u> <u>É</u> dition <u>A</u> ffichage <u>O</u> utils <u>M</u> acro <u>D</u> raft	<u>F</u> enêtre <u>A</u> ide				
: 📴 🚨 😃 🗶 🛅 👘 🏍 🔹 🌧 🗸	C 🕅 E 🕹 Draft 🛟 🗉 🛑 📰	📝 🕨 = 🔍 🍳 🧭 🔹 🕼 (🗑 🗑 🔄 🕞 🗳 🚱 💊		
🛛 🖉 📕 🗌 2px 🗘 0,20 🗘 🍉 🛛 🖋	⊙ \	🌈 👬 💠 🏵 🤊 🗰 🛧 🦊	2 🎗 🗱 🛠 🌲 幕 😫 🕷 🖫 🗲	🗟 🕶 🛝 🎟 A 🖊 😫 🗙 🖉 🖉	••• < 🕈 🚛 🗖
Vue combinée 🛛 🖉 🖉	Ð				
Modele Taches	n				
Étiquettes & attributs					
Application					
Propriété Valeur					
Placement [(0,00 0,00 1,00); 0 °; (0 mm 0 mm 0 …					
Label Array					
Draft					
Angle 360,00 °					
Array Type polar					
Axis [0,00 0,00 1,00]					
Base Pad					
Center [0 mm 0 mm 0 mm]					
Fuse false					
▶ Interval [0 mm 0 mm 0 mm]					
Interval X [1 mm 0 mm 0 mm]					
▶ Interval Y [0 mm 1 mm 0 mm]					
Interval Z [0 mm 0 mm 0 mm]					
Number 3					
Number X 2					
Number 7 1					
Number 2 1					
Vue Doppéer					
(Vide) (Dominees)					
Affichage des propriétés 🛛 🖉 🗷	9				
Propriété Valeur					
Base					
Placement [(0,00 0,00 1,00); 0 °; (0 mm 0 mm 0 m					
Label Array					, ^z
Draft					Y
Angle 360,00 °					>
Array Type polar					
Vue/\Données/	🔯 Sans nom : 1* 🗱				
					78.48 x 43.23 mm
					, or to 10 20 mil

<u>Assemblage</u>

- Permet de travailler sur plusieurs objets
- Vérifier le rendu en cours de conception
- Permet de positionner divers objets (les uns par rapport aux autres)

<u>Assemblage : Format de sortie</u>

- Le fichier FreeCAD : <nom_fichier>.fcstd
 - Freecad = fc / standard = std
- Le fichier STEP : <nom_fichier>.step
 - C'est un fichier CAO
- Le fichier STL : <nom_fichier>.stl
 - C'est un fichier stéréolithographique
 - C'est un fichier utilisable en impression 3D

<u>Assemblage : Importer</u>

- Le principe est d'importer des fichiers STEP
- On peut alors positionner chaque objet contenu dans les fichiers importés
- On peut sauvegarder un assemblage au format « .fcstd »

<u>Assemblage : Travailler depuis un</u> <u>assemblage</u>

- Après avoir importé des STEP
 - Il faut positionner les objets
 - On peut alors dessiner une nouvelle pièce autour
 - On peut sauvegarder la pièce seule ou avec l'assemblage